

Техническое задание Текущий ремонт фильтрпресса LAROX.

1. Основные виды Работ

Подрядчик своими силами инструментами должен:

- 1.1. Выполнить полную проверку работоспособности и техническое обслуживание пресс-фильтров Outotec LAROX PF 12,6 (далее Оборудование) в количестве 2 шт.;
- 1.2. Выполнить проверку механической части Оборудования;
- 1.3. Выполнить комплексную проверку работы узлов гидравлики и КИПиА;
- 1.4. Дать рекомендаций по улучшению работы Оборудования;
- 1.5. Предоставить список необходимых запасных частей.
- 1.6. Замена масляных фильтров «HYDAC» 0330R005BN4HC L/CB-A.
- 1.7. Замена масляных фильтров R987133838 RFMB/HC330BK5C1.1/-G.
- 1.8. Замена гидравлического масла на 2-х(двух) масло станций фильтр-прессов Larox.

2. Требования к потенциальному подрядчику.

- 2.1. Потенциальный подрядчик должен предоставить техническое задание с указанием стоимости Работ указанных в пункте 2 настоящего технического задания в тенге без учёта НДС 12% с учётом накладных, транспортных и прочих расходов.
- 2.2. Потенциальный подрядчик должен предоставить подтверждающие документы о наличии лицензии:
 - Обращение с радиоактивными веществами, приборами и установками, содержащими радиоактивные вещества, подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
 - Использование радиоактивных веществ
 - Ураносодержащих веществ.

3. Адрес выполнения Работ

- 3.1. Работы осуществляются по адресу: рудник «Центральный Мынкудук», находящийся на расстоянии 90 км, западнее пос. Кыземшек, Сузакский р-н, ЮКО.

4. Прочие требования к Подрядчику:

- 4.1. Расходы по проживанию и питанию за счет Подрядчика.

5. Сроки выполнения Работ

- 5.1. С даты подписания Договора по 31 декабря 2017 г.

И.о. Начальника ПТУ Нуржанов К.Е.

И.о. Главного менеджера ПТУ Сапаров И.Д.

Главный менеджер ПТУ Байсалов Б.М.

